

Guia Centro (DPB 6,34*102)

Componente utilizado en procesos de mecanizado para guiar y posicionar de manera precisa una herramienta de corte.



■ Código DUN	00000000
■ Código EAN13	00000000
■ SKU	6105870

Información Técnica

Guia Centro (DPB 6,34*102)

Se utilizan en operaciones de torneado, fresado y rectificado para alinear y posicionar correctamente la herramienta de corte. Ayudan a evitar desviaciones y vibraciones durante el mecanizado, lo que resulta en un acabado más preciso y de mayor calidad.

Son especialmente útiles en el mecanizado de piezas cilíndricas, donde se requiere una alineación precisa. Ayudan a reducir el desgaste y la fatiga de la herramienta, prolongando su vida útil. Contribuyen a mejorar la precisión y la calidad de las piezas mecanizadas.

Característica	Detalle
Material	Acero
Dimensiones	Varía según el tamaño y el modelo de la guía centro
Incluye	-
Uso recomendado	útiles en el mecanizado de piezas cilíndricas
Resistencia	-
Presentación	-